

評估說明書

桃園市立中壢商業高中等學校，校內資訊樓、志道樓及和平樓之外牆現況裂縫(如附件)，其外牆非屬結構承重牆，本所建議其裂縫問題以一般裂縫補強方式進行補修，補修後再進行外牆防水及面飾材施工順序作業即可。特此說明



評估人：張聖志建築師事務所

建築師：張聖志

開業證號：桃縣建開證字第 I000035 號

地址：桃園市中壢區中正路 1223 號

中 華 民 國 109 年 3 月 24 日